



Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección General
Dirección de Prestaciones Médicas

Necesidades de equipamiento en áreas de seguridad interna y externa



¿Las Unidades de Terapia Intensiva se pueden evacuar?

- SIENDO LAS 15:52 HORAS SE PRESENTA EL CONATO DE INCENDIO EN LA TRINCHERA ENTRE EL TERCER Y CUARTO PISO LADO A DERIVADO DE UN CORTO CIRCUITO ORIGINADO POR UNA FUGA DE AGUA DE UNA TUBERIA DE UNO UN CUARTO PULGADAS, POR LO QUE LA DIRECTORA DE ENFERMERÍA REPORTA EL CONATO DE INCENDIO, COMENTANDO QUE HABIA MUCHO HUMO EN EL CUARTO PISO, ACUDE DE INMEDIATO EL C. HECTOR MORENO MORALES CERRANDO LA LLAVE DE PASO DEL SUMINISTRO DE AGUA, Y DANDO PARTE A SU JEFE SUPERIOR INMEDIADO EL INGENIERO OSCAR CRUZ GUZMAN QUIEN EN COORDINACIÓN CON EL DIRECTOR MÉDICO Y LA DIRECTORA DE ENFERMERIA DAN AVISO A PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.....
- LOS PACIENTES Y TRABAJADORES DEL PRIMERO AL CUARTO PISO ALA "A" FUERON LA REUBICADOS AL LADO "B" PARA EVITAR DAÑOS COLATERALES DEBIDO AL HUMO GENERADO, LA ACTIVACIÓN DEL POLVO QUIMICO SECO Y EL AGUA QUE FUE FILTRANDOSE ENTRE PISOS, EL RESTO DE LOS PISOS SE MANTUVIERON EN ALERTA POR UNA POSIBLE EVACUACIÓN TOTAL.

Comunicado del Director de HECMR 10 de octubre del 2011



Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección General
Dirección de Prestaciones Médicas

Hospital de Especialidades CMR 10 de octubre del 2011



Zonas de seguridad

- Interna.



- Externa



Zona de seguridad externa

- ⇒ Zona abierta.
- ⇒ Alejada de edificios altos.
- ⇒ Lejos de Amenazas internas del hospital.
- ⇒ Es adecuada para ubicar al personal y pacientes de baja complejidad terapéutica.



Por sus propias características no es adecuada para pacientes de UTI

Zona de seguridad interna

- ⇒ Zona dentro del Hospital.
- ⇒ Necesidades arquitectónicas.
- ⇒ Necesidades de acceso.
- ⇒ Necesidades de líneas vitales.
- ⇒ Necesidades de comunicación.
- ⇒ Otras necesidades





Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección General
Dirección de Prestaciones Médicas

Zona de seguridad interna

- ⇒ Zona del Hospital.
- ⇒ Con espacio suficiente.
- ⇒ No tener cerca vidrios o plafones que puedan ser un riesgo.
- ⇒ Fácil acceso.
- ⇒ Identificada por todo el personal.





Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección General
Dirección de Prestaciones Médicas

Zona de seguridad interna

- ⇒ Necesidades arquitectónicas.
 - ⇒ Sistema de columnas fuertes.
 - ⇒ Redundancia estructural.
 - ⇒ Resiliencia estructural.
 - ⇒ Sistema de contraventeo.



Zona de seguridad interna

⇒ Necesidades de acceso.

⇒ Varios accesos.

⇒ Pasillos amplios.

⇒ Evitar lugares angostos.

⇒ Rutas bien marcadas.

⇒ Difusión a todo el personal.



Zona de seguridad interna

- ⇒ Necesidades de líneas vitales.
- ⇒ Energía eléctrica.
 - ⇒ 4 tomas de corriente por cubículo.
 - ⇒ Iluminación adecuada del lugar.
 - ⇒ "Área alimentada por planta de emergencia.
- ⇒ Oxígeno 1 toma por cubículo.
- ⇒ Agua.
- ⇒ Drenaje.
- ⇒ Aire (presión positiva/negativa).





Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección General
Dirección de Prestaciones Médicas

Zona de seguridad interna

- ⇒ Necesidades de comunicación.
- ⇒ Teléfono normal.
- ⇒ Teléfono celular.
- ⇒ Equipo de computo conectado a internet.
- ⇒ Radios.



Zona de seguridad interna

- ⇒ Otras necesidades.
 - ⇒ Delimitar cubículos.
 - ⇒ Accesos a rutas terrestres o áreas para su traslado a otra unidad.
 - ⇒ Gabinetes o escritorios.
 - ⇒ Fármacos indispensables.
 - ⇒ Expedientes de pacientes.
 - ⇒ Documentos de planes de emergencia, listas de cotejo, tarjetas de acción.



Zona de seguridad interna

- ⇒ Recursos humanos.
- ⇒ Equipo multidisciplinario.
- ⇒ Planeación efectiva.
- ⇒ Distribución de tareas.
- ⇒ Identificación de roles.
- ⇒ Organización y coordinación.

